



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0029
No. DOCUMENTO

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO

SOLICITUD DE SERVICIO

14 de junio 2023

No. Solicitud: ITSC-VR-ADM-203-2023

Objeto de la compra: **Adquisición de repuestos para vehículos de la institución**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111509	2.3.9.8.01	Culata para Nissan Frontier 2014	UD	1.00	43,660.00	43,660.00
2	26101741	2.3.9.8.01	Juego de camisa para Nissan Frontier 2014	UD	1.00	13,806.00	13,806.00
3	26101727	2.3.9.8.01	Juego de anillos para Nissan Frontier 2014	UD	1.00	5,310.00	5,310.00
4	26101736	2.3.9.8.01	Juego de pistones para Nissan Frontier 2014	UD	1.00	25,960.00	25,960.00
5	15121501	2.3.7.1.05	Aceite (1/4) 15W40	UD	10.00	413.00	4,130.00
6	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para Nissan Frontier 2014	UD	5.00	354.00	1,770.00
7	31201616	2.3.7.2.99	Silicon ultra grey		3.00	354.00	1,062.00
8	15121501	2.3.7.1.05	Aceite Pauer Steeing (1/4) para Nissan Frontier 2014	UD	2.00	295.00	590.00
9	25174203	2.3.9.8.01	Junta de culata para Nissan Frontier 2014	UD	1.00	3,422.00	3,422.00
10	25172907	2.3.9.6.01	Juego de visor para Nissan Frontier 2014	UD	1.00	2,124.00	2,124.00
11	15121503	2.3.7.1.05	Cooland 50/50	GL	15.00	900.00	13,500.00
12	15121509	2.3.7.1.05	Pinta de líquido de frenos	UD	5.00	236.00	1,180.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

13	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para Camioneta Toyota Hilux 2020	UD	3	690.30	2,070.90
14	26111802	2.3.9.8.01	Mono correa para Toyota Hilux 2020	UD	1	1770.00	1,770.00
15	26112103	2.3.9.8.01	Juego de bandas delanteras para Toyota Hilux 2020	UD	2	2,360.00	4,720.00
16	26112103	2.3.9.8.01	Juego de bandas traseras para Toyota Hilux 2020	UD	2	2,360.00	4,720.00
17	15121501	2.3.7.1.05	Tanque de aceite sintético 5w20	UD	1	64,900.00	64,900.00
18	12142105	2.3.7.2.99	Tanque de gas refrigerante 134a de 30 libras	UD	1	13,295.00	13,295.00
19	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de habitáculo para Hyundai Tucson 2015	UD	16	560.50	8,968.00
20	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de admisión para Hyundai Tucson 2015	UD	16	560.50	8,968.00
21	26112103	2.3.9.8.01	Juego de bandas de freno delanteras para Hyundai Tucson 2015	UD	4	1,770.00	7,080.00
22	26112103	2.3.9.8.01	Juegos de bandas traseras para Hyundai Tucson 2015	UD	4	1,770.00	7,080.00
23	26111802	2.3.9.8.01	Mono correa de accesorios para Hyundai Tucson 2015	UD	4	1180.00	4,720.00
24	26101757	2.3.9.8.01	Juego de bujías para Hyundai Tucson 2015	UD	4	2,950.00	11,800.00
25	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para Minibús Mitsubishi Fuso 2015	UD	6	944.00	5,664.00
26	40161505	2.3.9.8.01	Filtro de admisión para Minibús Mitsubishi Fuso 2015	UD	3	708.00	2,124.00
27	26111504	2.3.9.8.01	Correa de compresor para minibús Mitsubishi Fuso 2015	UD	8	708.00	5,664.00
28	40161505	2.3.9.8.01	Filtro de aire de admisión para Nissan Frontier 2014	UD	4	590.00	2,360.00
29	40161505	2.3.9.8.01	Filtros de admisión para Toyota Hilux 2020	UD	3	826.00	2,478.00
30	40161505	2.3.9.8.01	Filtros de admisión para Hyundai Tucson 2015	UD	16	495.60	7,929.60

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

31	25172604	2.3.9.8.01	Espejos retrovisores para Minibús Mitsubishi Fuso 2015	UD	4	1,770.00	7080.00
32	26111504	2.3.9.8.01	Correa de alternador para minibús Mitsubishi Fuso 2015	UD	8	767.00	6,136.00
33	49101613	2.3.6.2.01	Cristal izquierdo, detrás del chofer para minibús Mitsubishi Fuso 2015	UD	1	28,320.00	28,320.00
34	26112103	2.3.9.8.01	Conjunto de frenos delanteros para minibús Mitsubishi fuso 2015	UD	2	2,200.00	4,400.00
							328,761.50

Rosario Martinez

Rosario Martinez

Enc. de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino